


WEST Mod. DS 225



Le misure di tensione si intendono effettuate tra il punto indicato e la massa con voltmetro da 20.000 Ω/V .

Salvo notazioni in contrario le capacità si intendono in pF e le resistenze in Ω , K, W.

I condensatori sono così contrassegnati: Δ = Ceramico; T = Polistirolo; O = Carta; Q = Mica